


RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA













RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA OUTUBRO/21





Início de aplicação de revestimento de fachada posterior da Torre – A.



Revestimento de massa na lateral esquerda da Torre – B.







RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA LEOPOLDINA DE



OUTUBRO/21



Início de muro de alvenaria em torno do condomínio.



Revestimento de massa na churrasqueira da área comum.



