


## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA



Janeiro/21











## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA



### Janeiro/21



Serviços de alvenaria e contra piso, apartamentos Torre A



Concretagem da laje do 8 º pavimento Torre A







# RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA LEOPOLDINA DE Janeiro/21



Vista Torre A com fechamento de alvenaria até o 4º pav. e laje concretada até 8º pav.



Vista Torre B. Laje concretada até o 3º Pavimento



