


## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA



Março/21









## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA



## Março/21



Revestimento em massa Torre A



Revestimento em gesso Torre A








## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA LEOPOLDINA DE Março/21





Vista das torres A e B



Execução de piso do 2º sub solo



