

RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA



MARÇO/22









RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA MARÇO/22





Instalação dos brises, complemento de guarda corpo torre - A



Vista superior do jardim do térreo








RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE OBRA LEOPOLDINA DE



MARÇO/22



Iluminação e instalação de caixilhos do hall social torre - A



Jardineira do térreo



